


BETA 51–52


PL Instrukcja montażu
CZ Návod k montáži
D Montageanleitung
GB Assembly instruction
F Model d'emploi
HU Szerelési útmutató
I Istruzione di montaggio
NL Handleiding voor de montage
RU Инструкция по монтажу
RO Instrucţiuni de montare
SK Návod k montáži
TR Montaj talimati









	Uwaga • Upozornìní • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenţie • Upozornenie • Dikkat
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłacznie za pomocą sciereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement á l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törlőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curăţare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop uşor umezit. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat' výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.




BETA 51–52










BETT 1600 - B14–961 B14–9810 B14–1410 B14–181


BETT 1800 - B14–962 B14–9820 B14–1420 B14–182

A	B	C	8.0X30 D	6.3X13 J	K	3mm F2	6.4X50 T1	5.0X50 T2	3.5x50 W17	
34	22	34	43	14	12	1	6	12	10	
B1	C1	10X35 D2	4mm F1	4.0X20 I2	3.5X30 J4	3.5X13 J5	J6	T5	R	L14
4	4	24	1	8	34	16	8	2	4	2

1




8.0X30 D	R
27	2




2

6.4X50 T1	4mm F1
6	1




3




A	C1	10X35 D2	K
8	4	12	8

4




A	B	8.0X30 D	10X35 D2	K
12	8	8	4	4


5


B14–181
B14–182
B14–180
B14–181
B14–182


6


B14–160
B14–161
B14–180
B14–181
B14–182
B14–162
B14–181
B14–182
B14–163


7


B14–160
B14–161
B14–180
B14–181
B14–182
B14–162
B14–181
B14–182
B14–163

8


B14–1270
B14–160
B14–161
B14–180
B14–181
B14–182
B14–162
B14–181
B14–182
B14–163
B14–1280


9



10


B1	4mm F1	4.0X20 I2	T5
4	1	6	2


6.3X13 J
6



11


10X35 D2	3.5x50 W17
8	10






12

6.3x13 J	L14	4.0X20 I2
8	2	2




13

A	B	8.0X30 D
14	8	8
	5.0X50 T2	3mm F2
	12	1




14



15


B	3.5X30 J4
6	34



x2

16

C	3.5X13 J5	J6
34	16	8



x2

