


Rauch Möbelwerke GmbH • Wendelin-Rauch-Straße 1 • D-97896 Freudenberg/Main
www.rauchmoebel.de/zubehoer • www.rauchmoebel.de

Montageanleitung | Kundeninformation

Assembly Instructions | Customer information



made in GERMANY
 Nachhaltig gefertigt



www.blauer-engel.de/uz38


- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



WOODMAX

 Der wohngesunde
Frischholz-Werkstoff

D,CH,AT,LU	Wir übernehmen keine Haftung. Garantie und Gewährleistung für Mängel und Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, falscher Montage sowie durch Nichtbeachtung von Montage- und Anwendungshinweisen entstanden sind.
GB,US	We accept no liability and give no guarantee for defects, loss or damage that arise from inappropriate or incorrect use, incorrect or faulty assembly, or failure to comply with assembly and use instructions.
FR,BE,NC	Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie quant aux défauts et aux dommages, résultant d'une utilisation inadéquate, d'un montage incorrect, ainsi que du non-respect des consignes de montage et d'utilisation.
NL	Wij zijn niet aansprakelijk en verlenen geen garantie voor gebreken en schade die terug te voeren zijn op ondeskundig gebruik, verkeerde montage en het negeren van montage- en toepassingsinstructies.
IT	Non ci assumiamo alcuna responsabilità né diamo garanzia per difetti e danni dovuti a uso non conforme alla destinazione, a un montaggio sbagliato, così come alla non osservanza delle indicazioni di montaggio e di applicazione.
SI	Ne prevzemoamo odgovornosti in garancije za napake in škode, nastale zaradi neustrezne uporabe, pomanjkljive montaže ter navodil za montažo in uporabo.
XS,HR,BA	Ne preuzimamo odgovornost i jamstvene obveze za nedostatki štete nastale nenamjenskom uporabom, manjkavom montažom kao i nepridržavanjem uputa za montažu i korištenje.
HU	Nem vallalkunk felelősséget és szavatosságot olyan hibákért és károkért, amelyek nem megfelelő vagy hibás szereles, valamint a alkalmazási útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeznek.
BG	Не приемаме отговорност за дефекти и повреди, които са възникнали поради неподходящо или некомпетентно използване, грешен или неправилен монтаж, както и поради неспазване на указанятията за монтаж и използване.
CZ,SK	Za vady nebo škody vzniklé v důsledku nevhodného nebo neborného použití, nesprávné nebo chyběné montáže a nedodržení pokynů k montáži a použití neprěbiráme žádné ručení/záruku a neposkytujeme žádné záruční plnění.
SE	Vi övertar inget ansvar och garantianspråk för fel och skador som har uppstått genom felaktig användning, felaktig montering, samt genom att monterings- och användarvarningar inte beaktas.
RO	Nu ne asumăm nicio răspundere pentru lipsurile și deteriorările care sunt cauzate de utilizarea neconformă, montajul defectuos, precum și din cauza nerespectării indicațiilor de montaj și de utilizare.
ES	No se asume ninguna responsabilidad o garantía por los defectos defectos y daños provocados por un uso inadecuado, por un montaje deficiente o por el incumplimiento de las instrucciones de montaje y aplicación.



Materialnummer

AC358.08Y2

32370.1380

Montageanleitungen

M2688

M2691

M9967





MZ110

MZ113





1.

M2688_01

rauch




2.




3.


4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.



11.



12.



13.


7

2x 807



807


BO020



14.

8


1x 1



1x 1




6,5x12




MS010

RW010




2.



779


779

1.




RW010

15.





16.



17.

11



2x 233 6,3x50




18.

12


4x 233 6,3x50



19.




20.




21.

15 | 2x 18 8x30




22.


16 | 2x 173



23.




24.



25.

19

2x 807



26.

20



1x 1




1x 779




6,5x12




27.




28.




29.




30.




31.




32.





33.




34.






37.




38.




M2688

M2688

39.




40.




M2688

M2688


41.




42.




43.



44.



45.



46.







M2688

M2688

1.

M2691_01


rauch



2.

1x

11



8x

205



3,5x15

4x


227



6x10,5


6x

259



2x

279



12x

534


6x8

534




6x

568



M4x9

807




4x

1052



4x

1052




8x


1105




3.




4.



5.



6.




7.

3



$X\text{mm}$
min. 544mm




8.

4


4x (227) 6x10,5

4x (1052)




SE010

1.




2142

2.




MS010

9.





10.



11.


7

4x 807




12.


8




13.




14.



15.



16.





17.


13

2x
568

M4x9




18.



M2691

M2691

1.




2.


8x	84x	12x	
144	205	3,5x15	72x15x2
1x	2x	1x	
1155	1156	1158	
2x	4x		
1284	1286		
36x	1x	2x	
1173	1177	1180	M4x6
6,3x14			
1x	1x		
1182	1186		

3.


4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.



17.





18.





19.

(13)	8x	(1173)	6,3x14	1x	(1177)		1x	(1186)		
------	----	--------	--------	----	--------	--	----	--------	--	--




20.

(14)	4x	(205)	3,5x15	2x	(1284)		4x	(1173)	6,3x14
------	----	-------	--------	----	--------	--	----	--------	--------





21.

15




22.


16




23.




24.



25.





26.



27.

21

8X
(205) 3,5x15

1.

GL010


3.

205

3.

205

2.





T

28.


22

1X
(1156)1X
(1158)8X
(1173) 6,3x14

1.




2.




M9967

M9967

29.





30.



31.


25



32.

26


8X 144




M9967

M9967


33.




34.



35.






36.



1.

MZ110_02

rauch






	Xmm			xxxx
393mm	max. 40kg		2000	
426mm	max. 40kg		2001	
563mm	max. 40kg		2002	
650mm	max. 40kg		2003	
809mm	max. 40kg		2004	
873mm	max. 40kg		2006	
1097mm	max. 40kg		2008	

xxxx = 2000, 2001,
2002, 2003,
2004, 2006,
2008

2.



1

2x 205

3,5x15
2x 279

1



2x 279




1.

MZ113_03

rauch






Xmm	Ymm	Zmm		xxxx
241mm	480mm	16mm	max. 10kg	2151
432mm	480mm	16mm	max. 10kg	2142
656mm	480mm	16mm	max. 10kg	2144
880mm	480mm	16mm	max. 10kg	2146
1104mm	480mm	22mm	max. 25kg	2148




2.

1


4x 1105



2.



1. 1105



1105

3.

